FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: ☑ Mechanical / Mecanico ☐ Electrical / Electrico ☐ Others / Otros: .... Date: 02-05-22

Restauración Suction liner 322- PP- 1002

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre: Jorge Ruiz (Print / Imprenta)	Name/Nombre: Ana Gómez (Print / Imprenta)	Name/Nombre: EDWIN HUERTAS (Print / Imprenta)
Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: EDWIN HUERTAS

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo: L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado: L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)
- evaluar el entorno de trabajo	- objetos a desnivel	Téc mécanico		✓		Mantener el área ordenada durante la actividad	✓		
- izaje de carga grúa y telehandler	- carga susp. - carga en movimiento	Téc mécanico		✓		- Personal capacitado para operar puente grúa y telehandler.	✓		
- lavado suction liner y preparación	- lluvias torrencial - Ruido	Téc mecanico		✓		- uso de tapones auditivos para el ruido. - uso de guantes de latex.	✓		
- debastado de imperfecciones.	Proyección de partículas y polvo.	Téc mecanico		✓		- uso de careta facial, guantes, latex, - uso de mascarilla para gases.	✓		
- aplicación de BX1 y BX5 para rellenar imperfección	- sustancias irritantes y Toxicas	Téc mécanico		✓		- uso de las herramientas y el EPP adecuado - concentración	✓		
- aplicar procedimiento de orden y aseo	Proyección de polvo y puma fibra	Téc mécanico		✓		aplicar el procedimiento de orden y aseo siempre.			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD
Cobre Panamá

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación					
Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
[illegible]	[illegible]	02/05/22			
JOSÉ SAMANIEGO	[illegible]	2/05/22			
EDWIN HUERTAS.	EDWIN HUERTAS	2-5-2022			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD
Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: ☑ *Mechanical / Mecanico* ☐ *Electrical / Electrico* ☐ *Others / Otros:* .... Date: 2-5-22

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre: Heiban Gallardo (Print / Imprenta)	Name/Nombre: Mauricio Bolle (Print / Imprenta)	Name/Nombre: Heiban Gallardo (Print / Imprenta)
Sign/Firma: Heiban Gallardo	Sign/Firma: M. Bolle	Sign/Firma: Heiban Gallardo

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)
inspección del área de trabajo	O quedar atrapado C.O Desniveles			/		Despejar la zona de trabajo uso de epp verificación del entorno	/		
Selección de herramientas Traslado de material	G. golpes contundentes C. Abrasiones O quedar atrapado Levantamiento de carga	Téc Tornero		/		Seleccionar las herramientas correcta uso de epp inspección del equipo izaje	/		
Fabricación Mecanizado	R de partículas equipo rotativo C. Abrasiones P. inadecuada			/		Personal certificado y entrenado uso de epp inspección de los equipos	/		
Colocación de medidas	T. Repetitivos C. Abrasiones			/		Personal capacitado postura adecuada	/		
fin de la Actividad	O quedar atrapado			/		Recolección de los residuos uso de epp verificación del entorno	/		

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM
Cobre Panamá

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación					
Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
KEIBIN GALLARDO	Keibin Gallardo	2-5-22			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents
First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD
Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: ☑ Mechanical / Mecanico ☐ Electrical / Electrico ☐ Others / Otros: .... Date: 2/05/22

Mantenimiento de intercambiador 322-HX-3176

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre: [illegible] (Print / Imprenta)	Name/Nombre: [illegible] (Print / Imprenta)	Name/Nombre: Osvaldo de la Hoz (Print / Imprenta)
Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo			Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado		
			L LOW	M Medium	H HIGH		L LOW	M Medium	H HIGH
Inspección del area de trabajo.	Equipo en movimiento obstaculización	Personal mecani.		✓		Area libre de peligro y condiciones óptimas de trabajo.	✓		
Desarmar intercambiador limpieza de barro	golpes o corte con equipos, herramientas	Personal Mec		✓		Uso correcto de EPP. Uso correcto de la herramienta. Maniobra adecuada al trabajo. Buena comunicación	✓		
Limpieza de placas ... de químico 338	Sustan. Corrosivas Ruido Carga Física	Personal Mec		✓		Uso de guante, ponerse cara en la vía	✓		
Orden y Aseo	Partículas de polvo	Personal Mec.		✓		Uso de mascarilla medio ... Dejar el area limpio.	✓		

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA   ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT   FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación					
Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
[illegible]	[signature]	02-05-2022			
Lurovi Lopez	[signature]	2-5-22			
Osvaldo Villafor	[signature]	2/5/22			
José M. Tapia	[signature]	02/05/2022			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: ☑ Mechanical / Mecanico ☐ Electrical / Electrico ☐ Others / Otros: .... Date: 2-5-22

Revisión General de Equipo 323-MA-9005

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre: Pablo E. Bonilla (Print / imprenta)	Name/Nombre: [illegible] (Print / imprenta)	Name/Nombre: (Print / imprenta)
Sign/Firma: [illegible]	Sign/Firma: [illegible]	Sign/Firma:

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo: L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado: L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)
OK Limpieza de componentes externos de maquina	Sustancias corrosivas, lluvia, obstáculos a desnivel	Personal Mecánico	✓			Utilización de EPP indicado para limpieza de equipo evitando afectaciones.	✓		
OK Extracción de Reductor	Vibración, objetos y herramientas punzocortante	Personal Mecánico			✓	Mantenerse alerta a los movimientos de izaje en sitio	✓		
OK Ubicación de reductor en área de trabajo	Carga en movimiento, objeto suspendido	Personal Mecánico			✓	Utilización del tele handler para la movilización de componentes.	✓		
Medición de evaluación de componentes de desgaste	Postura inadecuada, tareas repetitivas, ruido	Personal Mecánico	✓			Verificación de medidas en sitio para sus respectivas referencias y remplazo correspondiente	✓		
Remoción de polea frontal de rodillo	Objeto punzocortante, iluminación, carga física	Personal Mecánico		✓		Mantenerse al pendiente del traslado del elemento con la delimitación adecuada del área de trabajo	✓		

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación					
Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
Pablo E. Bonilla	[signature]	2-5-2022			
Emilio Serrano	[signature]	2/5/22			
Roberto Gálvez	R. Gálvez	2/5/22			
Abdiel Castillo	[signature]	2-5-22			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: ☑ *Mechanical / Mecanico* ☐ *Electrical / Electrico* ☐ *Others / Otros:* .... **Date:**

Trabajos de perforación y pintura en case de bomba Sumidero.

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre: Miguel De la Cruz (Print / Imprenta)	Name/Nombre: Ana [illegible] (Print / Imprenta)	Name/Nombre: Omaldo Vega [illegible] (Print / Imprenta)
Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo L LOW	M Medium	H HIGH	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado L LOW	M Medium	H HIGH
Inspección del área Trabajo.	- Ruido - Obstáculos a desnivel	Personal mecánico		✓		- Acomodar y limpiar el área a trabajos. - Uso correcto del EPP.	✓		
Selección de Herramientas e izaje de carga.	- Equipo - Herramientas - Objeto susp.	Personal mecánico			✓	- Uso correcto de Herramientas manuales. - Operadora de grúa puente Certificado	✓		
Perforación de Agujeros en case de bomba Sumidero.	- Tensión mental - mala postura	Personal mecanico			✓	- Personal mecánico calificado. - Buena comunicación entre el personal	✓		
Trabajos de pintura en bomba de sumidero.	- Sustancias Corrosivas - Sustancias Toxicas	Personal mecánico			✓	- Uso de mascarillas para protección respiratoria.	✓		
Fin de la actividad Orden y Aseo.	- Tareas Repetitivas	Personal mecánico		✓		- Recolección de trapos e insumos - Limpieza del suelo.	✓		

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA   ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM
Cobre Panamá

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación					
Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
Miguel De la Cruz	[signature]	02/05/22			
Jorge Govea	[signature]	02/05/2022			
Oswaldo [illegible]	[signature]	02/05/22			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents
First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMÁ

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD
Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: ☑ *Mechanical / Mecanico* ☐ *Electrical / Electrico* ☐ *Others / Otros:* 2-5-22 **Date:**

322 - PP-0020 DS-2293

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre: Mario Escalona (Print / Imprenta)	Name/Nombre: [illegible] (Print / Imprenta)	Name/Nombre: Mario Escalona (Print / Imprenta)
Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)
Orden y aseo de area de trabajo	mal puesto de objetos que obstruyen	Personal Mecanico		✓		Precaucion movimientos bruscos señalizar area de trabajo uso de EPP	✓	✓	
Montaje de partes de la bomba	golpes con herramienta objetos que obstruyen	Personal Mecanico		✓		Precaucion uso de herramientas inspeccion de herramientas uso de guantes y gafas	✓		
Medir distancia entre impeler y plato de succion	golpes con objetos mal postura	Personal Mecanico		✓		Prevencion con manejo de equipo uso de guantes, gafas	✓		
Pintar la bomba y componentes	sustancia toxicas particulas de polvo	Personal Mecanico		✓		Lectura MSDS del producto uso de mascara de gases	✓		
Traslado de la bomba al almacen	objetos son movimiento objetos que obstruyen	Personal Mecanico		✓		Personal calificado de grua señalizar area de trabajo	✓		
Orden y aseo area de trabajo	posturas inadecuadas objetos que obstruyen	Personal Mecanico		✓		Prevencion movimientos bruscos señalizacion de area uso de EPP	✓		

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM
Cobre Panamá

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación					
Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
Mario [illegible]	[signature]	2/5/22			
Iván Martínez	[signature]	2/5/22			
Baldomero [illegible]	[signature]	2/5/2022			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA   ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT   FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: operación de equipo y herramientas   ☐ Mechanical / Mecanico   ☐ Electrical / Electrico   ☐ Others / Otros: Torno, Fresa   Date: 2-5-22

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre: Nicolas A Acuña (Print / Imprenta)	Name/Nombre: P. [illegible] (Print / Imprenta)	Name/Nombre: (Print / Imprenta)
Sign/Firma: Nicolas A Acuña	Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma:

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)
inspeccion de area y del equipo	Ergonomico, Fisico, Locativo	Mec. Tornero		✓		uso de EPP: bota, casco, lente, careta; carga fisica por postura; exposicion al ruido; golpe, caidas, corte con equipos	✓		
inspeccion y arranque de maquina	Mecanico, Ergonomico, Locativo, Fisico	Mec. Tornero		✓		uso de EPP: bota, casco, careta, lente; atrapamiento pos o entre objeto; carga fisica por postura; exposicion al ruido, caida golpe	✓		
rectificacion de base del motor reductor	Mecanico, Ergonomico, Locativo, Fisico	Mec Tornero		✓		uso de EPP: bota, casco, lente, careta; atrapamiento pos o entre objetos; impacto de fragmento de particula; carga fisica por postura; exposicion al ruido	✓		
Se limpio maquina y el area	Ergonomico, Locativo, Fisico	Mec Tornero		✓		uso de EPP: bota, lente, casco, careta; carga fisica por postura; exposicion al ruido; caida de persona al mismo nivel	✓		

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Cobre Panamá

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación					
Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
Nicolas A Acuña	Nicolas A Acuña	2-5-22			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: ☑ Mechanical / Mecanico ☐ Electrical / Electrico ☐ Others / Otros: .... Date: 02/05/2022

Ensamble de plato succión

322-PP-1001

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre (Print / Imprenta): Ricardo Cortés	Name/Nombre (Print / Imprenta): [signature]	Name/Nombre (Print / Imprenta): [signature]
Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado L (LOW)	M (Medium)	H (HIGH)
Inspección área de trabajo y herramientas	- Locativo	Todo el		✓		Verificar que el área de trabajo esté listo para empezar la tarea. -Verificar que las herramientas estén en buen estado y operables.	✓		
Limpieza de área de contacto de plato y linner	- Proyección de partículas - Partículas sólidas	Personal		✓		-Utilizar todo el EPP para limpiar (guantes, careta facial, mascarilla medio rostro con filtro para partículas)			
Instalación de linner en plato (uso de puente grúa)	- carga movida - objeto suspendido	Mecánico		✓		-Tener precaución en las maniobras realizadas. -Personal capacitado y autorizado para uso del puente grúa. -Estar pendiente en todo momento de las maniobras realizadas.	✓		
Ensamble de plato de succión (uso de puente grúa)	- Postura inadecuada - carga física por levantar	a cargo		✓		-Tener cuidado en el ensamble del plato, estar atento ya que en el área hay golpes, atrapamientos. -Personal capacitado, autorizado para el uso del puente grúa.	✓		
Orden y aseo	- ruido - carga eléctrica	de la Tarea		✓		-Dejar el área de trabajo limpia y ordenada. -Dejar las herramientas en su lugar.	✓		

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación					
Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
Claudia Aguilar	[signature]	02/05/22			
Ricardo Cortes	[signature]	02/05/2022			
[illegible]	[signature]	02/03/24			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Work Scope / Ambito de trabajo: ☑ Mechanical / Mecanico ☐ Electrical / Electrico ☐ Others / Otros: .... Date: 02-05-22

Limpieza de Placas de el intercambiador

Author / Autor	Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante	Permit Holder / Titular del Permiso
Name/Nombre: Guillermo Rojas (Print / Imprenta)	Name/Nombre: A. Cabanas C. (Print / Imprenta)	Name/Nombre: (Print / Imprenta)
Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma: [signature]	Sign/Firma:

Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo L LOW	M Medium	H HIGH	Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducer el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado L LOW	M Medium	H HIGH
inspeccion de area de trabajo y herramientas	Locativo Fisico	El Personal Mecanico		✓		Verificar area de trabajo y herramientas a utilizar	✓		
Lavado de Placas con 338 liquido limpiador	Quimico Mecanico Fisico	El Personal Mecanico		✓		Uso de Proteccion Respiratoria mezclar 338 1x3 de agua			
Organizacion y manipulacion de Placas	Quimico Fisico Ergonomico	El Personal Mecanico		✓		Manipular con cuidado las laminas, uso de guantes de carnaza	✓		
Orden y limpieza de area de trabajo	Locativo Fisico	El Personal Mecanico		✓		Uso de EPP, dejar area limpia y ordenada	✓		

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

FIRST QUANTUM – COBRE PANAMA ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Acknowledgement of Receipt & Acceptance / Acuse de Recibo y Aceptación

Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha	Print Name / Nombre en letra de Imprenta	Signature / Firma	Date / Fecha
Guillermo Rojas	[signature]	02-05-22			
Humberto Acme[illegible]	[signature]	3/5/22			

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum